


Kaltharz - Formlinie für Formballen



- 1 Füllen
- 2 Modellziehen
- 3 Schichten
- 4 Trocknen
- 5 Kerne einlegen
- 6 Zulegen manuell
- 7 Ausleeren



Gießerei- und Anlagentechnik
 73433 Aalen/ Schmiedstr. 18
 Tel.: 07361 9776-33 / Fax: 07361 9776-49
info@gat-aalen